



Comunicado de Prensa

Situación de Gasoil 50S

A raíz de la información que circula sobre los inconvenientes con el Gasoil 50S, ANCAP realiza las siguientes aclaraciones.

El producto se vio afectado por las bajas temperaturas sufridas en el pasado fin de semana, que ocasionaron la cristalización de uno de los componentes del gasoil, la parafina. Si bien el gasoil distribuido por ANCAP se encuentra dentro de los parámetros establecidos por URSEA, esta situación puede darse en temperaturas bajo cero.

La situación se constató en algunos casos puntuales donde los vehículos o tanques se encontraban a la intemperie o en lugares de alta exposición al frío.

Este efecto no tiene que ver con el biodiesel producido por ALUR ni con incumplimientos con la normativas de calidad de ANCAP.

Se está trabajando para llevar la especificación del gasoil a un punto más exigente de lo que indica la norma, buscando mejorar esta situación a futuro.